

# HUMAS

## Seminggu Berjuang, Hasil Kerja Satgas TMMD Reguler 119 Sudah Mulai Terlihat

Agung widodo - [PATI.HUMAS.CO.ID](http://PATI.HUMAS.CO.ID)

Feb 27, 2024 - 18:10



*Foto : Hasil Pengecoran Jalan Sasaran Pokok Betonisasi Jalan TMMD Reguler 119 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (27/02/2024).*

**PATI-** Setelah berjibaku selama kurang lebih seminggu lamanya, hasil pengecoran jalan sasaran pokok betonisasi jalan TMMD Reguler 119 di Desa

Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sudah terlihat hasilnya.

Betonisasi ukuran 357 X 4 X 0,15 M masih belum tersentuh, dan sasaran kedua betonisasi ukuran 525 X 2,5 X 0,15 M masih 0 %, tapi pada sasaran sisi barat jalan penghubung menuju Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu, betonisasi jalan ukuran 586 X 3 X 0,15 M Pencapaian 250 Meter, Selasa (27/02/2024).



Meskipun masih tiga minggu lagi perjuangan, namun melihat sekilas haail pekerjaan serta jerih payah selama satu minggu sudah bisa mengobati rasa capek seharian bekerja.

"Perjuangan yang tidak sia-sia. Meski belum rampung rasa puas timbul manakala melihat hasil karya secara nyata," kata Lettu Inf Nur Rosidi Dan SSK TMMD Reguler 119.

Di tempat berbeda, Kades Sukanto menyampaikan, terpenuhi tidaknya target pengecoran, banyak ditentukan karena faktor cuaca.





"Kalau tidak hujan akan bisa menambah capaian pekerjaan atau meningkatkan target," kata Sukanto Kades Tanjungrejo.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati